

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Котлотурбинный цех\Оперативный персонал КТЦ					
60 Начальник смены цеха	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
61 Старший машинист энергоблока 8 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
62 Машинист энергоблока 7 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
63 Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
64 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Котлотурбинный цех\Участок по обслуживанию топливного оборудования (Газовая служба)					
65А, 143А(65А), 144А(65А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Химический цех\ХЦ					
67 Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов 4 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Химический цех\Оперативный персонал ХЦ					

1	2	3	4	5	6
72 Начальник смены цеха	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
74 Аппаратчик химводоочистки электростанций 4 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Электрический цех\Оперативный персонал ЭЦ					
79 Начальник смены цеха	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
80 Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 7 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
81 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
Цех тепловой автоматики и измерений					
Участок обслуживания КИПиА ЦТАИ					
100 Старший мастер 1 группы	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
101 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Цех тепловой автоматики и измерений ЦТАИ					

1	2	3	4	5	6
102 Дежурный инженер на АСУ ТП	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок общестанционных работ Бригада грузоподъемных механизмов УОР					
105А, 149А(105А) Машинист крана (крановщик) 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок общестанционных работ Участок ремонта и обслуживания наружных коммуникаций УОР					
107А, 150А(107А) Электросварщик 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
130А, 151А(130А), 152А(130А), 153А(130А), 154А(130А) Слесарь-ремонтник 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
Участок общестанционных работГруппа по ремонту тепломеханического оборудования котлотурбинного цеха УОР					
136 Мастер 2 группы	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
137 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
138А, 155А(138А) Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
139А, 156А(139А) Слесарь-ремонтник 6 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
140 Слесарь-ремонтник 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок общестанционных работ/Группа по ремонту тепломеханического оборудования химического цеха УОР					
141 Мастер 2 группы	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхвов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
142А, 157А(142А) Слесарь по обслуживанию оборудования электро-станций 5 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхвов, ремонт вентагрегатов. 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 3. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 03.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Начальник СОТИПК

(должность)

(подпись)

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Начальник ОРП

(должность)

(подпись)

Юрисконсульт 1 категории

(должность)

(подпись)

Ведущий специалист по ОТ СОТИПК

(должность)

(подпись)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3325

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Лебедев Константин Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Москалев Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Сидоренко Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Журко Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Романенко Анна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Лихачев Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Попова Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.07.2026
(дата)

Русакова Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

03 АПР 2026
(дата)